



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Notificação Técnica nº. 043/2021 – COEA

Empresa: ESPACIAL TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 06.132.141/0001-44

Endereço empresa: Praça Alípio de Carvalho, nº 404, Centro, Carolina/MA

Representante legal: Sr. José Ribamar Abreu

Obra: Reforma do prédio sede da Promotoria de Justiça de Carolina/MA

Contrato: 011/2020 **Ordem de Serviço:** 003/2020

Senhor Responsável pela empresa ESPACIAL TECNOLOGIA;

Considerando a vistoria técnica realizada pelos fiscais Leandro Lisboa, Laércio Leonel e Carlos Silva dia 30 de setembro de 2021 na obra acima especificada, listamos as inconformidades verificadas, que deverão ser eliminadas com urgência, haja visto o encerramento do prazo de execução e o fato de que o novo prédio já foi ocupado.

Pendências:

1. Instalar as luminárias spot e dicroicas que estão faltando;
2. Fazer as conexões do aterramento utilizando-se solda exotérmica:





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

3. Colocar os mapas de pontos dos racks e identificação dos circuitos dos Quadros de Distribuição:





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

4. Falta pintura na cor azul na lateral da rampa e no espelho dos degraus.





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

5. Na recepção falta colocar a marca no chão para estacionar a cadeira de rodas.



6. Há goteiras na obra banheiro masculino servidores e na sala de espera.
7. As caixas de drenagem acumulam água tem que fazer o fundo da caixa da base do cano para outra base.
8. Banheiro feminino servidores: lavatório está vazando.
9. A pia da copa apresenta vazamento.
10. A soleira da entrada está com a inclinação para dentro, tem que ser revisada.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

11. As portas da fachada da edificação estão umas frestas que quando chove a água passa para dentro do estabelecimento.





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

12. Verificar a correta instalação dos alizares das portas para que não aja folgas e que não fique com partes distantes da parede. (Banheiro feminino acessível do corredor).





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

13. Porta com dificuldade de fechar





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

14. A profundidade da bancada não está acessível. Deve estar com uma profundidade de 30 cm.





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Atenciosamente,

São Luís/MA,

Leandro Leda Carvalho Lisboa
Matrícula 1075554

Carlos Alexandre Lima Silva
Matrícula 1071376