

Resposta 09/11/2021 09:59:01

Q2. Resposta: Correto o entendimento. Retificamos a potência da fonte de alimentação para no mínimo 300W Q3. Resposta: Preferência: o fabricante deverá enviar a máquina com imagem do SO "limpa" pré-instalada, não-configurada, caso esteja previsto no TR. A imagem relacionada a este item se refere ao LOGOTIPO DO MP GRAVADO NA BIOS da placa-mãe de todos os equipamentos fornecidos. Outrossim, enfatizamos que, conforme item 17.1.13.2, "o sistema operacional Microsoft Windows deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessários para seu funcionamento"; Q4. CORRETO O ENTENDIMENTO. Q5. CORRETO O ENTENDIMENTO. Q6. Resposta: Entendimento parcialmente correto. Nesse caso, nossa preferência é que a BIOS tenha sido desenvolvida pelo MESMO fabricante do equipamento. Q7. Correto o entendimento Q8. NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PELA EMPRESA CONSTANTE NO CONTRATO. Q9. Resposta: Não está correto o entendimento. Nossa preferência é: Nota Fiscal unificada Q10. Correto o entendimento. Q11. Correto o entendimento.

Fechar